## **Innovision Cockpit**

## Beitrag von "StM" vom 5. Oktober 2021 um 13:49

Hallo zusammen, ich habe seit 3 Wochen meinen CR7 von 2018 im Einsatz.

Mir ist in den letzten Tagen folgendes passiert:

Durch Sonneneinstrahlung und/oder Schatten-Lichtwechsel hat das Innovision ein Eigenleben entwickelt, es wechselt eigenständig in diversen Kacheln hin und her, einmal wurde dadurch sogar ein Kollege angerufen. Das geht dann später bis zum Einfrieren des Bildschirmes, man konnte nichts mehr durch Touch anwählen.

Ich habe die Näherungssensorik und Gestenerkennung zum Bildschirm ausgeschaltet, es passiert aber doch ab und zu noch einmal. Nervt total. Nach Neustart ist das Innovision wieder startklar. Weiß jemand Abhilfe (ausser nur noch Nachts zu fahren), oder gibt es ein Update dazu

VG us Kölle - Stephan.....