

# V6 TDI qualmt schwarz

**Beitrag von „Touareg\_Wolfhagen“ vom 28. November 2021 um 19:36**

Hallo , danke für die Anregungen.

Autoscan habe ich gemacht, war alles Sauber.

Da frage ich lieber mal nach, was meint ihr mit richtig angelernt ?

Ich würde die nächsten Tage mal die Kompression auf der rechten Bank messen und ein Kreuztausch der Injektoren 1. und 3. Zylinder machen.