

# Fse im Touareg 7l FL

**Beitrag von „Turbina“ vom 29. November 2021 um 20:50**

Natürlich gibt es da Abhilfe, es gibt eine einzige Lösung am Markt. original fse steuergerät abstecken und eine fiscon verbauen.

<https://www.kufatec.com/de/freispreche...koda-seat-36496>