Kardanwellen ausrichten? - Vibrationen bei 70km/h

Beitrag von "Bergheimer" vom 19. Februar 2022 um 09:50

Moin,
das kann ich die leider nicht sagen.
Bei meinem 5er BMW war ein Motorlager
komplett zerrissen und hatte dann diese Effekte, wie von Dir beschrieben.
Wurden beide getauscht und alles war wieder TOP.
VG
didi