

Navigation / Kompass

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 1. März 2022 um 15:06

Hi Michael

Der Touareg 1 hat, zum Leidwesen vieler hier, keine Neigungssensoren verbaut.

Das was Du auf der linken Seite meinst zu sehen, ist der Lenkwinkel.

Schöne Grüße