

# Touareg übernimmt die Einstellung für das Luftfahrwerk nicht

Beitrag von „donadi“ vom 17. März 2022 um 12:01

[Zitat von Windsurfer12](#)

Hallo ihr lieben,

ich bin mit meinem Dicken am Ende...

Folgendes ist passiert:

Vor 2-3 Wochen stand der Dicke morgens plötzlich schief auf dem Hof, die linke Seite hing vorne und hinten runter!

Ich dann zu VW, neu anlernen, ging aber nicht, er hat die Werte nicht übernommen und ging links immer mehr als rechts, ich sollte alle Sensoren an jeden Rad für die Höhe wechseln, gesagt - gestand, wieder hin, das gleiche Problem wieder, eingestellt aber die Werte werden nicht übernommen, angeblich Steuergerät defekt, also neues Steuergerät, bei einem anderen VW Händler angelernt und codiert, gleiche Problem wie vorher, der einzige Unterschied, großes Loch in der Geldbörse.

Ich kann den Dicken hoch und runter fahren links hängt er immer mehr als rechts.

Ich weiß nicht weiter, noch jemand eine Idee??

Schöne Grüße

Alles anzeigen

Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hilft es noch anderen.

Das Problem hatte ich auch, ich wollte eine Grundeinstellung machen (lassen) beim Händler, da die Karre mal schief stand.

Der Vertragshändler hat mit seinem VW Diagnosegerät keine Einstellung hinbekommen. Ich habe dann mit meinem VCDS beim Händler auf der Bühne die Werte reinbekommen. Wir haben dann etwas hin und her überlegt und sind zu folgender möglicher Erklärung gekommen:

- Ursächliches Problem war eigentlich ein Restdruckhalteventil, welches nicht mehr den Durchsatz brachte
- Aus dem Ventil Resultierend brauchte das Fahrzeug länger für das Anfahren der Niveaus (was ja beim Anlernen gemacht wird), als es die VW Software gerne sehen würde

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25376-touareg-%C3%BCbernimmt-die-einstellung-f%C3%BCr-das-luftfahrwerk-nicht/?postID=325384#post325384>

- VW Software ist in ihre Grenzwerte gelaufen und hat abgebrochen
- VCDS ist offenbar toleranter und konnte die Grundeinstellung abschließen