

TOUAREG 2 springt nicht an

Beitrag von „coala“ vom 26. März 2022 um 11:09

Servus,

wenn die Fehlerleuchte des CTEK an war, dann wird wohl - richtiger Anschluss mal vorausgesetzt - die Batterie defekt sein. Die Batterie als wahrscheinlichste Fehlerursache mal prüfen zu lassen, das wäre der erste logische Schritt. Ist sie älter als 6 - 8 Jahre, dann sind ihre Tage sowieso gezählt und du kannst sie auch gleich ersetzen, das ist kein hinausgeworfenes Geld.

Grüße

Robert