

# **Nach Unfall startet Touareg nicht / Bremspedalschalter ?**

**Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2022 um 15:06**

Servus,

ganz richtig, Fahrzeuge ab KW 46/08 haben keinen klassischen Bremslichtschalter am Bremspedal mehr. Das Signal "Bremse betätigt" wird hier vom Bremsdruckgeber G201 (sitzt im ABS-Steuermodul) abgeleitet. Hast du denn VCDS oder ein anderes Diagnosetool zur Verfügung?

Grüße

Robert