

Probleme mit der Luftfederung: Was bedeuten diese Fehlercodes?

Beitrag von „T-reg63“ vom 23. Mai 2022 um 19:34

Da steht Ventil Federbein überhitzt. Wie gesagt, das ist eine Übersetzung von einem Gerät das in Schweden benutzt wird. Keine VW Werkstatt.