

# Vibration und keine Leistung im v6 bei 1300-1600 rpm

Beitrag von „artoodeetoo“ vom 7. Juni 2022 um 16:10

Aloha liebe Festgemeinde...

mein 2006er V6 automat hat bei 1300-1600rpm keine Leistung und ein deutliches vibrieren geht durch den Wagen. Am Lenkrad ist es nicht so stark merklich, also nix bremsen oder was.

am deutlichsten zeigt es sich in 6ten gang, aber auch im 5ten ist es zu spüren, darunter nur wenn man weiss worauf man achtet.

ich tippe auf den turbo, da auch die leistung fehlt und es ja ausschliesslich bei 1.3-1.5 trpm auftritt.

irgendjemand einen andern hinweis oder ne idee für mich?

es ist beim gemütlichen fahren, und wenn man es weiss, nicht so wirklich wild, aber heute war ich im bayr. wald, da ist es schon nervig - das problem bleibt auch im s-modus, aber da bleibt der automat von sich aus eher über 2000rpm;)

getriebe ist frisch gespült, das würde ich jetzt mal als ursache vernachlässigen. von den reifen/bremsen kommts eher auch nicht sag ich jetzt mal da es sich am lenkrad eher nicht bemerkbar macht... 🤔

über tips und hinweise bin ich dankbar.