

Luftfahrwerk Fehler: Stop....rot

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juli 2022 um 18:37

Hallo Klaus,

beim 7P ist das genauso wie beim 7L. Die RDHV sind direkt am Federbein - ergo gibt es 4 Stück davon...

Gruß Peter