

# Stop Fahrwerk fehler

**Beitrag von „Peter.r“ vom 14. Juli 2022 um 17:46**

Danke für die Info Robert,

hinten ist es höher als vorne, wenn ich eine Tür öffne dann geht hinten die Federung einen Tick hoch, und nach einer Weile wieder runter.

Über Nacht verändert sich nichts, da sackt nichts ab oder so.

Wenn ich auf off Road Modus gehe ( hohes Niveau) dann kriege ich auch keine Fehlermeldung beim fahren. Sobald ich aber den Touareg runterfahre und losfahre kommt die Meldung ständig!.

Ich werde mir alles anschauen was Du mir geschickt hast> Danke

Neu!

Ich habe Kontakt zu einen VW Meister von einem Freund erhalten, er meinte es liegt zu 100% an einem Sensor, oder vielleicht auch 2. Dieser oder beide müssten ausgetauscht werden.

Ich werde berichten was da rausgekommen ist.

Nächste Woche weiß ich mehr.

Trotzdem vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst meine Probleme zu lösen . Bin Dir sehr dankbar!!!

Grüße Peter