

# Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH\_Touareg\_V8“ vom 16. Juli 2022 um 21:53

Hoi Grüsse aus der Schweiz,

ich hab mir ja vor einiger Zeit einen V8 4.2L Bomber geholt aus den USA ...jetzt zeigt er mir aber leider seit einigen Tagen die MKL ... 😞

Ausgelesen wurde er von mir heute mal, nun ist meine Frage folgende, kann ich erstmal trotz defektem Nockenwellenpositionssensor weiter fahren? Es brauch leider derzeit einige Zeit bis die zwei neuen da sind 😞

Defekt ist der von Bank 2 ... und reicht es die aus zu tauschen oder muss ich die noch anlernen?