

# Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

Beitrag von „steven4.2“ vom 17. Juli 2022 um 10:05

Hallo zusammen,

aktuell fällt mir immer wieder auf, dass mein 7P V8 TDI BJ2011 beim Kaltstart für zwei Sekunden in metallisch schlagendes Geräusch von sich gibt. Das ist allerdings nicht das typische Klappern der Steuerkette, weshalb ich mich erstmal nicht den anderen beiden aktuellen Threads zur Steuerkette anschließen wollte.

Zufällig habe ich online ein Video mit dem gleichen Geräusch finden können:



[VW Touareg 7P V8 4.2 TDI Kaltstart Rasseln](https://www.youtube.com/watch?v=...)

youtube.com

Das Geräusch ist nicht immer absolut zuverlässig beim Kaltstart da, manchmal taucht es trotz tagelang stehendem Auto nicht auf.

Das Fahrzeug hat jetzt 209.000km runter.

Kann sich jemand vorstellen, um was es sich dabei handelt?

Danke und Gruß

Steven

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/27204-schlagendes-ger%C3%A4usch-kaltstart-v8-tdi/?postID=327115#post327115>