

Stop Fahrwerk fehler

Beitrag von „Peter.r“ vom 23. Juli 2022 um 16:35

Hallo Leute Update.

Hab meinen Touareg jetzt in der Werkstatt.

Sensoren sollen alle ok sein. Problem liegt wohl am Ventil Block. Wird sich wohl am Montag rausstellen was die Werkstatt dafür haben möchte. Bin echt genervt von der Luftfederung, hätte ich mich lieber für einen mit Stahlfederung entschieden.

Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als wieder tief in die Tasche zu greifen.

Am Montag berichte ich die endgültige Prüfung und Reparatur.

Servus Peter