

# Klimabedienteil ohne Funktion

**Beitrag von „coala“ vom 1. August 2022 um 15:18**

Servus Huggy,

auch wenn die Teilenummern identisch sind, musst du es gemäß der VW'schen Reparaturanleitung beim Ersetzen neu anmelden und auch eine Grundeinstellung durchführen.

Beim Einbau zum Einrasten nicht auf die beiden Drehsteller oder das Display drücken, die sind aus Gründen der Crashesicherheit mit einer gewissen Nachgiebigkeit versehen und quittieren zu starken Druck entsprechend mit ihrem Kollaps.

Grüße

Robert