

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH_Touareg_V8“ vom 2. August 2022 um 20:35

So nach zwei Stunden fahrt, PROBLEM nageln wieder da, fehlerspeicher LEER.... Jetzt verstehe ich gar nix mehr ...