Getriebesteuergerät nicht mehr lieferbar

Beitrag von "wolf2" vom 29. August 2022 um 08:57

Ich habe seit 2 Wochen ein Problem mit meinem Dicken!

Es kommt eine diffuse Fehlermeldung Fahrwerkfehler Werkstatt aufsuchen und die ASR und ABS Kontrolllampe brennen, außerdem scheint bei Kurvenfahrt ein Bremseingriff aktiv zu sein!

In der Werkstatt wurde neben diverser weiterer Fehler gemeldet Radsensor hinten links prüfen!

Der war aber mechanisch o.k.

Die Werkstatt hat dann nach Rücksprache mit VW die Antwort erhalten, man solle das Getriebesteuergerät austauschen und weiterberichten!

Der Gag ist jetzt, daß das Getriebesteuergerät nicht mehr lieferbar ist!

Hat das schon mal jemand gehabt und wie wurde das Problem gelöst?