

Kappe Klimabedienteil (AUTO) abgefallen

Beitrag von „coala“ vom 14. September 2022 um 11:10

Servus Luke,

wie auch beim Klimabedienteil im Fond, sind die Drehsteller und Taster leider nicht separat als Ersatzteile bei VW erhältlich. Falls sich die Kappe nicht durch Kleben befestigen lässt, dann ist die günstigste Lösung wohl nach einem gebrauchten Klimabedienteil zu suchen und den Knopf umzubauen. Hierzu gibt es sogar schon ein [passendes Thema](#) zum Bedienteil hinten, wo das sehr gut erklärt ist.

Grüße

Robert