

# **Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht**

**Beitrag von „GüntherK“ vom 19. September 2022 um 15:43**

Eventuell den Motor um 180 Grad verdreht eingebaut?