

# Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

**Beitrag von „Pechente“ vom 22. September 2022 um 10:15**

Hallo zusammen,

ich habe nun folgendes ausprobiert: den Stecker des rechten Außenspiegel um 180° gedreht mit der Verstelleinheit verbunden.

Daraus ergab sich, dass die Links - Rechts Verstellung zu einer Hoch - Runter Bewegung des Spiegels umgesetzt wurde.

D.h. ich müsste den Stecker ausspinnen und jede Kombination durchprobiert bzw. mit einem Kabel überbrücken.

=> kenn jemand von euch einen Schaltplan / PIN Belegung der Außenspiegel?

[Robert](#): die Teilenummern sind bei beiden Verstellern gleich

[Sierrakiller](#): danke fürs Gegenprobe

Viele Grüße!