

elektr. sitze

Beitrag von „rebell1967“ vom 29. September 2022 um 22:32

Hallo, es war ein Fehler(1.03332 Motor für Sitzhöhenverstellung) im Steuergerät hinterlegt, nach dem löschen des Fehlers haben die Tasten wieder funktioniert,

allerdings musste neu programmiert werden.

Vielen dank für die Hilfe.

Gruß

Sinasi

P.S.

Vielleicht sollte ich nächstes mal vorher das Auto auslesen.:)