

# **Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht**

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 3. Oktober 2022 um 01:30**

Bei Fahrzeugen ohne Memoryfunktion ist die Verstelleinheit mit großem 3-poligen Stecker.

Bei Fahrzeugen mit Memoryfunktion ist die Verstelleinheit mit kleinem 8-poligen Stecker

Die Verstellsignale kommen aus dem Bordnetzsteuergerät.

Ich schau mir morgen noch mal den Schaltplan vom Verstellknopf an.

Ich vermute dein Verstellknopf hat einen schaden. Auch wenn er für links alles richtig macht. Kann er für rechts ein falsches signal geben.