

7L6 Servolenkung - Leitungsdefekt durch Korrosion

Beitrag von „coala“ vom 13. Oktober 2022 um 19:17

[Zitat von Pechente](#)

[...] Ist folgende Leitung der korrekte Ersatz? 7L6 422 893 BC [...]

Servus,

ich glaube, das ist die Version für den Rechtslenker und du benötigst den Index BQ am Schluss. Würde das mittels der VIN aber besser vorher beim Freundlichen prüfen lassen, bzw. sie dem Lieferanten mitschicken, mit der Bitte um Prüfung der Eignung für dein Fahrzeug. Es gab da auch mal Änderungen soweit ich mich da entsinne, und zwar in Bezug auf eine Verringerung der Vibrationen durch einen modifizierten Druckschlauch.

Grüße

Robert