

# **Fehler 01776: Bedienungseinheit für Niveauregulierung (E281)**

**Beitrag von „othu“ vom 20. Oktober 2022 um 11:27**

Hi Peter,

Fehler löschen führt dazu, dass er sofort wieder auftaucht. Unabhängig von altem Schalter, "neuem" Schalter oder gar kein Schalter.

Von daher scheint die Unterbrechung viel weiter vorne zu liegen.

Es muss doch für das Luftfahrwerk ein Steuergerät geben, wo ist das denn?

Gruß Otto