

## 2 unterschiedliche Batterien

**Beitrag von „donadi“ vom 25. Oktober 2022 um 15:36**

Bin nicht sicher ob die hintere angebunden ist an die Ladeports - bei ausgeschaltetem Motor sollte ein Trennrelais die Verbindung kappen. Aber Multimeter hilft.