

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 10. November 2022 um 08:51

Servus Flo,

die Frontassistenzsysteme sind zwar beim Touareg leider sehr empfindlich in Bezug auf Sichtbeeinträchtigungen der Kamera und ebenfalls bestimmte Witterungsbedingungen, das was du hier schilderst, hat aber damit nichts zu tun. Hier liegt in jedem Fall ein Fehler vor und ich tippe am ehesten auf den Scheibentausch als Ursache. Dies auch, weil kürzlich unser Uli [juma](#) ganz ähnliches Ungemach erleben musste, im Zuge eines Tauschs der Frontscheibe. Ursächlich war hier letztlich ein beschädigtes Signalkabel, nach dessen Tausch wieder alles funktioniert wie vorher.

Grüße

Robert