

Knistern Lüftungsdüsen mittelkonsole vorne

Beitrag von „Mva“ vom 25. November 2022 um 11:58

Hallo,

Ich hab in meinem Touareg III benziner von 2019 ein ganz ärgerliches knistern während der Fahrt, es kommt vom Gehäuse der beide Lüftungsdüsen im Mittelkonsole vorne, also im bereich unter dass Touchscreen. Hat jemand das gleiche hier vielleicht schon mal beseitigd und wenn so, wie bitte? Danke!