

Welcher ACC Radarsensor ist beim Touareg 7P 1/2015 V6 TDI 262 PS verbaut

Beitrag von „Björn“ vom 11. Dezember 2022 um 20:01

Tendenziell kann da alles dabei sein, von funktioniert super, bis defekt. Auch Sensoren aus Unfallfahrzeugen können nicht sichtbare Beschädigungen aufweisen.