

# R. I. P. einer weniger

Beitrag von „CB92“ vom 5. Januar 2023 um 17:24

[Zitat von dark-bunny](#)

Hi Frank,

erst kam etwas Rauch aus der linken Lüftungsdüse dann eine kleine Stichflamme und innerhalb von 2 Minuten stand der ganze Innenraum in Flammen. Feuerwehr musste 2x nachlöschen da der Innenraum immer wieder aufflammte.

Gruß

Karl-Heinz

Was hat denn genau gebrannt bzw. dazu geführt? Wäre für andere V10 Fahrer sicherlich interessant um sowas zu vermeiden. Viel Spaß mit dem Mustang, zumindest hast du dich im Hubraum gleichgehalten.