

# Leuchtweitenregulierung nicht korrekt

**Beitrag von „coala“ vom 14. Januar 2023 um 21:17**

Servus,

da wird eben schlichtweg ein Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sein. Mit einem Niveausensor hat das nichts zu tun, die Korrekturwerte sind ja nicht pro Seite individuell, sondern gelten stets für beide Scheinwerfer.

Lass bitte zunächst die Scheinwerfereinstellung prüfen.

Grüße

Robert