

# AGR Problem

Beitrag von „jany“ vom 19. Februar 2023 um 21:35

habe das gleiche Problem.

AGR erneuert mit gutem Pierburg Ersatzteil und der Fehler kommt relativ flott:

Code

001027 - Ventil für Abgasrückführung (N18) - Fehl  
P0403 - 000 -  
Umgebungsbedingungen:

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 37.8°C

Alles anzeigen

Ist auch ein 7L mit MKB CASA

Code

Steuergerät-Teilenummer: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H Bauteil und/oder Version: 3.0

Hat da keiner ne Idee dazu?