

Ventildeckel oder Abgaskrümmmer

Beitrag von „GüntherK“ vom 28. Februar 2023 um 06:34

Ich würde mal die Injektordichtungen prüfen.

Wenn dort eine Undichtigkeit ist, dann tropft es auch auf den Auspuffkrümmmer.