

Ventildeckel oder Abgaskrümmmer

Beitrag von „pe7e“ vom 28. Februar 2023 um 10:46

Hi,

schließe mich Marco an. Probleme mit undichten Krümmern sind mir beim 7P V6 + V8 nicht bekannt (außer einer hat dran rumgefriemelt).

Gruß Peter