

PDC hinten defekt

Beitrag von „Bergheimer“ vom 30. März 2023 um 10:07

Moin,

hatte ich noch nicht bei meinem Touareg, aber bei meinem BMW und Audi.

Dort wird im Fehlerspeicher der defekte Sensor ausgewiesen (Hinten Links / Hinten Mitte Links usw.)

Es gibt auch die Meinung im Netz, den defekten Fühler von einem funktionierenden nur mit Fühlen und

Erkennen der Vibration unterscheiden, hat bei mir nie funktioniert.

Und es gibt nur ein Steuergerät... sollte beim Touareg auch so sein...

VG

didi