

Upgrade Gateway möglich beim 7L FL? Neuere Version aus anderen Modell?

Beitrag von „bollerwagen“ vom 6. April 2023 um 08:30

Wenn man das neuere Novero HT-4 oder HT-5 Telefonsteuergerät verbaut, lässt sich dieses nicht diagnostizieren, weil offenbar das Gateway zu alt ist. Wenn man die aktuellste Software auf das Navi aufspielt, hat man den sporadischen Ausfall der RFK, wohl auch weil das Gateway zu alt ist.

Kann man ein neueres Gateway in dem Trecker verbauen, welches dieses Probleme löst? Gibts ein neueres aus einem anderen Wagen, welches nahtlos verbaut werden kann?