

# Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „Treg623“ vom 4. Juli 2023 um 22:17

Hallo Robert und Oli,

der Sensor G235 sollte am Turbolader sitzen, noch vor der Abgasturbine wo sich die beiden Krümmer treffen. Hab eben nochmal im Reparaturleitfaden nachgelesen. Da kommt man leider nur sehr bescheiden dran.

Grüße Paul