Fehler Festellbremse

Beitrag von "LiveOnStage" vom 26. Juli 2023 um 23:12

Hallo zusammen, mein Mechaniker, mein Kollege, ehemaliger KFZler hat mir meine Scheiben und Belege hinten gewechselt. Nun hab ich folgende Fehler drin. *siehe Screenshot*

Zudem ist die aktuelle Codierung im Stg 53 auf 0. Laut der VCDS sollte die aber auf 01 gestellt werden. Laut der VCDS Doku kann dies wohl bei Arbeiten an der hinteren Bremse passierenn.*siehe Screenshot*

Wollte das ganze wieder auf 1 setzen, nur brauch man dafür einen Berechtigungscode: Der Code 71731 geht leider nicht. Kennt jemand den Code?

Bzw. jemand eine Idee warum die Festellbremse jetzt spinnt? Was hat mein kollege da verbockt

