

# Loch beim Beschleunigen

**Beitrag von „Janni“ vom 22. August 2023 um 12:00**

Hallo,

hat die Werkstatt die DPF Werte ausgelesen? Vielleicht ist der Partikelfilter dicht?