2,5 TDI BAC Loser Schlauch zuordnen

Beitrag von "XXMC90" vom 18. Dezember 2023 um 12:36

Moin Ingo , ich hab das auch gleich gesehen und auch schon behoben , der Vorbesitzer (od	ler
wer auch immer) hat an dieser Stelle eine viel zu lange Schraube eingedreht, hab sie sch	on
ersetzt .	

Sehr aufmerksam [
Marcel	