

# RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „IngoM“ vom 7. Januar 2024 um 13:47

[Zitat von Matze Moells](#)

Laut Aufkleber war ab Werk die 3978 aufgespielt

Das passt, dann ist die 5238 ok.

Gruß, Ingo