

AGR Problem

Beitrag von „Lugge“ vom 18. Januar 2024 um 15:22

Darf ich fragen wie das bei euch ausgegangen ist?

Mein Touareg (2009 V6 TDI CASA 240PS) hat zur Zeit folgende Fehlercodes:

- P2015 Saugrohrklappen-Positionssensor Signal unplausibel
- P0403 Abgasrückführungs-Magnetventil Fehlfunktion
- P2196 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) System zu fett

Habe Ende Januar einen Termin bei einem Autohaus zur mechanischen Bedireinigung und plane auch die Ansaugbrücken und Luftklappensteller durch die der Firma PMG zu ersetzen.