

Xenon Brenner Flackert

Beitrag von „phil0611“ vom 28. Januar 2024 um 18:43

Hallo zusammen,

ich habe die Xenon Brenner auf beiden Seiten getauscht (Osram D1S), nachdem ich festgestellt habe, dass es bei Fernlicht auf der Rechten Seite flackert. Jetzt wo beide neu sind ist der Fehler trotzdem noch da aber eben nur beim Fernlicht. Das Licht ist ansonsten Top. Woran kann das liegen, oder was kann ich machen?

Lg