

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Lugge“ vom 31. Januar 2024 um 15:04

Uraltes Thema, aber ich glaube mich hat es auch erwischt.

Nutze die Standheizung so oder so nicht, da ich keine Fernbedienung für diese habe - kann da irgendwas passieren wenn ich die B4 Sicherung quasi dauerhaft draußen habe?

Übrigens hier eine schöne Übersicht über den Belegungsplan der Sicherungen beim Facelift:



[Belegung Sicherungskasten Volkswagen Touareg \(2006-2010\) Sicherungen und Relais - BolidenForum](#)

In diesem Artikel betrachten wir den Volkswagen Touareg (7L) der ersten Generation nach einem von 2006 bis 2010 erstellten Facelifting. Hier finden Sie...

www.bolidenforum.de