

geräusche gebläse

Beitrag von „Richard W“ vom 19. Februar 2024 um 10:24

Hallo Zusammen, mein L7 Bj. 2008 hatte bis Dato wenig Erkrankungen. Doch jetzt meine ich, dass es langsam los geht.

Probleme beim Gebläselüfter. Nach ein bis zwei Minuten Betrieb fängt der Lüfter das Brummen an !

Egal in welcher Einstellung, niedrig oder volle Kanne.

Das Netz sagt mir vieles, aber wo soll man anfangen zu suchen ?

Im Motorraum sollte da ein Lufteinlasskanal sein.

Was passiert, wenn der schon teilweise zu ist oder kann es der NTC sein ? Oder sollte man erst den Lüfter ins Visier nehmen ?

Danke im voraus für Hilfen und Hinweise. 🙏