rauher lauf, brummen im 8 Gang

Beitrag von "Klaus Quattro" vom 5. März 2024 um 08:42

Servus,
hast den unruhigen Lauf bzw. die Vibrationen im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 90 KmH?
Bei mir hatte sich hinten die Antriebswelle aus dem Differential gelöst
Nachher war das Brummen dann weg.
VG
Klaus