

# Touareg 1 Luftfahrwerk problem Kalibrierung

**Beitrag von „bejai“ vom 10. März 2024 um 10:28**

Weiter geht es nicht Magnetventil schaltet und lässt auch von 415 auf 402 ab aber sonst passiert nix.

---

Was mich wundert ist in Extra Gerät 00000. ist das die Codierung II-11? und was ist das?

Gerald