

Panoramadach Service gebucht - Softwareupdate ohne Absprache durchgeführt.

Beitrag von „Ostseesalz“ vom 26. März 2024 um 12:06

Moin,

weiter im Thema "haben wir einfach mal gemacht"....

Das Softwareupdate umfasste auch eine Anpassung der Getriebesoftware. Das Fahrzeug schaltet jetzt selbst bei kaltem Motor schon bei 85km/h in den achten Gang und dreht dabei knapp unter 1000U/Min. Das ganze Fahrzeug vibriert und ich muss nun manuell in Gang Sieben schalten. Vorher war die Schaltgrenze für den achten Gang bei 100km/h.

Gruß