

# **Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion**

**Beitrag von „atomicfan“ vom 6. April 2024 um 08:37**

Ja, so hab ich es auch gemacht.

Ich hab jetzt den Stecker mal aus der Halterung rausgenommen und direkt angesteckt.

Zuerst ging garkein Licht, mit etwas Nachdruck am Stecker gingen dann Blinker und Standlicht, aber Xenon leider immer noch nicht.