

2C Klimatronic

Beitrag von „dschlei“ vom 14. März 2005 um 04:55

Zitat von Xapathan

Was mir noch Sorgen macht ist, dass die Frontscheibe beschlägt, obwohl Stellung "Auto". Das ist bei Fahrten im Schneegestöber gefährlich...

Es gibt dafür ein Service Bulletin! Eine Schaumgummidichtung muss bei dem Sub Woofer im Amaturenbrett eingebaut werden. Dadurch wird die Luft entsprechend umgeleitet! Sschau mal beim 😊 vorbei und sprich ihn daraufhin an.

Wenn er die Bulletin Nr. nicht kennt, kann ich die US Nr. finden. 😄